

Perfiles de Operación Normal vs Platos Dañados

Información previa al trabajo: el cliente estaba experimentando problemas al operar la columna de manera estable. La columna se había escaneado el año anterior, proporcionando así datos de referencia para la comparación.

Resultados de TowerScan: El escaneo más reciente trazado en rojo reveló que la torre había sufrido daños extensos en los platos 2 a 13. El daño se identificó fácilmente, especialmente en comparación con el perfil azul que mostraba un funcionamiento normal un año antes.

Sabiendo cuales platos necesitaban reparación, el cliente pudo realizar un pedido anticipado de las piezas y disponer de suficiente mano de obra para minimizar el tiempo de inactividad.

El cliente pronto volvió a operar de manera rentable.

Ejemplo de una Torre con Plato Dañado

